



新唐 M451 无感 FOC 方案代码说明

www.nuvoton.com



nuvoTon

- ◆ 代码总体架构
- ◆ PWM 输出极性和ADC 配置
- ◆ 电机参数配置
- ◆ 电流、电压测量电路参数的配置
- ◆ 电流PI参数、转速PI参数的调整方法
- ◆ 代码中的计算公式
- ◆ 数学函数简介

◆代码架构三大部分：main()+两个中断

◆Main():控制启、停, 加速度, 功率和故障监测等

- 判断是否欠压、过温、短路, 以及处理转速值等
- 启转: 设定转速 RPM_Set 大于最小值, 状态0变2, 然后再变5启转
- 停转: 设定转速 $RPM_Set \leq 0$, 降速停转, 关功率管


◆ADC中断: 磁体位置估算, 电流PI运算, PWM占空比计算

- ADC中断代码一直在执行, 停转时功率管关了, 但计算没停止。
- 坐标变换 q 轴角度用的是 $Angle_q$
- 启转时, 代码控制 $Angle_q$ 递增, 同步后 $Angle_q$ 用估算值


◆Systick中断: 转速PI运算, 故障显示等

◆ 停转, 起转, 同步由以下状态机控制

- 状态0, 关功率管, 不控制电机
- 状态1, 输出0电压, 用于刹车
- 状态2, 下MOS导通50%, 用于自举电容充电
- 状态3, 快速起转
- 状态4, 先拉到某角度稳定后再起转
- 状态5, 起转前的锁定, 然后去状态3或4
- 状态6, 顺风起转准备, 然后去状态4
- 状态7, 啥也不做, 用于Debug测试电流值等
- Bit4=1, 同步转动状态 (0x13, 0x14)
- 其它, 变状态0



ADC 中断代码流程




```
253 白 if(Motor_Status & 0x10){
254     Angle_q += temp16;           // 已同步, 角度加增量,
255 }
256
257
258 //=== 状态 3 快速启动, Vout_UpLimit_f17 赋值用于限流
259 白 else if(Motor_Status == 3){
```

状态机 Motor_Status 控制代码流程

停转时, 功率管关了

启动时, 启动代码调整角度和电流


同步时, 角度用估算值, 电流用转速PI 计算结果



红线在Main()中启动时转变
启动1和启动2, 由宏定义二选一

总体框图



◆ 执行顺序, 从测到电流 i_u i_v i_w 开始, 最后到计算U/V/W



◆ 除转速PI外, 其余部分都在ADC中断里完成, M451**执行时间约20us**

◆ 状态4先匀加速托动，位置收敛后调整转速和电流

- 锁定过程分俩阶段是考虑轻重载
- 电流方向(绿)与估算Q轴重合时，变为同步



◆ #Define定义的常量，全大写

```
7 #define VIN_WORK_MIN_UP      ( 13*10)           // 停转时的、最低起转电压, 0.1V电压值, 所以乘10
8 #define VIN_WORK_MIN        ( 12*10)           // 转动时的电压下限, 再低就停转
9 #define VIN_WORK_MAX        (1600*10)          // 最高工作电压, 大于1638.3V 坐标旋转溢出
```

◆ const常量，首个词全大写，最后一词不能全大写，中间词随意

```
42 int32_t const PULL_Ommege_Min_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MIN*65536/PWM_Frequency)<<16)/60;
43 int32_t const PULL_Ommege_Max_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MAX*65536/PWM_Frequency)<<16)/60;
44 int32_t const PULL_Ommege_Inc_f16 = PULL_Ommege_Max_f16/(10*PWM_CYCLE_10th_sec);
```

◆ 某个变量的位变量，变量名 + 全大写位定义名

```
48 INT_EXT uint16_t Stop_Runing ;           // 非0就停转
49 #define Stop_15V_LOW      0x0001         // 15V MOS 驱动电压过低
50 #define Stop_SHORT        0x0002         // 短路了, 发生了 Brake
51 #define Stop_PHASE_OPEN   0x0004         // 缺相了
```

◆ 普通变量，每个词只有首字母大写，中间是否加“_”随意

- 后缀_f4, _f12, _f16 表示小数位数
- 电压标准值是0.1V, 电流以ADC数据为基准, 加小数后缀加 _fxx

◆ 函数PWM0_Init() 中，配置PWM引脚输出信号的极性

- 若PWM024输出高时MOS导通，138行注释掉就可以了

```
137 PWM0->POLCTL = 0x002A ; // PWM135 反相, 输出0 MOS导通
138 // PWM024_Out_0_MOS_On() ;
139 PWM135_Out_1_MOS_On() ;
140 PWM0->MSK = ShutDown_AllMOS ;
141 PWM0->MSKEN = 0x003F ; // 使能 MASK 功能, 先关断所有输出
142 PWM0->POEN = 0x003F ; // 低6bit输出使能, 但引脚输出值 = ShutDown_AllMOS
```

◆ ADC引脚转换的先后次序，可任意配置

- 三相电流ADC完成后产生中断, 开始计算, 计算时后续ADC就完成了

```

23 void ADC_Init(void)
24 {
25     EADC->CTL = EADC_CTL_ADRST_Msk           // ADC 电路复位(自动清零)
26     | 0x00070000                             // 采样时间 8个时钟
27     | EADC_CTL_ADCIEN0_Msk | EADC_CTL_ADCIEN1_Msk // 使能中断0 和中断1
28     | EADC_CTL_ADCEN_Msk ;                   // Enable EADC
29
30     EADC->SCTL[0] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_PWM01 ;           // ADC_PWM01 电流, 零点触发, 低4
31     EADC->SCTL[1] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_PWM23 ;           // ADC_PWM23 电流
32     EADC->SCTL[2] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_PWM45 ;           // ADC_PWM45 电流
33
34     EADC->SCTL[3] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_SPEED ;           // Speed, 调速旋钮
35     EADC->SCTL[4] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_VBUS ;           // 母线电压
36     EADC->SCTL[5] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_TEMPERATURE ;     // 功率管温度
37
38     SYS->VREFCTL = 0 ;                                                     // Vref选择: 0 =外接Vref, 0xF=4096mV, 注意与常量定义
39                                     // ADC参考电压若选片内4096mV, Vref 引脚外接1uF 电容, 不
40     EADC->STATUS2 = 1 ;                                                     // 开中断前先清中断标志
41     EADC->INTSRC[0] = 1ul << 2 ;                                           // 模块0, 1, 2, 测完三相电流就进中断开始计算
42
43     NVIC_SetPriority(ADC00_IRQn, 1) ;                                     // 优先级=1, 最高优先级0保留急用
44     NVIC_EnableIRQ(ADC00_IRQn) ;                                         // 使能ADC 中断
45

```

◆ Main.c中给Ld, Lq赋值

- 慢慢转电机测两相电感, 最大值除2赋值给 Lq, 最小值除2 = Ld
- 或者三条线测两两电感, 最大者是 Lq, 最小者是 Ld
- 必须 $Lq \geq Ld$

◆ 测两相电阻, 毫欧值除2后在interrupt.c中赋值MOTOR_RESISTER

```
8 | #define MOTOR_RESISTER      (1000L)           // 一相线圈电阻, 毫欧值
9 | #define MOTOR_LQ            (690L)           // 电机电感, 微亨值
10| #define MOTOR_LD            (665L)           // 必须  $Lq \geq Ld$ 
```

◆ Interrupt_Fun.c中, 1A电流的ADC值, 再乘1000的数值, 赋值给CURRENT_Adc1000

- DEMO代码按10毫欧运放5倍配置的, $V_{ref}=5000\text{mV}$, 所以1A的ADC值是: $10\text{毫欧} \times 5\text{倍} \times 4096 / 5000\text{mV}$, 再乘1000, 算式如下

```
21 | #define RESISTER_AMP          (10*5L)                // 10 毫欧采样电阻 * 运放 5 倍
26 | int32_t const CURRENT_Adc1000 = RESISTER_AMP*4096*1000/ADC_VREF_MV ; // 1安电流ADC值乘1000的常数, 分母是ADC 参考电压值
27 | int32_t const CURRENT_0A1_Value_f12 = ((CURRENT_Adc1000<<8)+62)/625; // 12位小数的0.1A电流ADC值(乘4096除10000)
```

◆ 母线电压Vbus_0v1是0.1V的电压数值

```
613 | //母线电压=(分压比(91+10)/10)*ADC_VREF_MV*ADC值/1000/4096, 乘10变0.1V值=VREF_MV*(91+10)/10*ADC值/100/4096
614 | temp32 = (ADC_VREF_MV*(91+10)/10*(EADC->DAT[4]&0xFFFF)/100+2048) >>12;
615 | Vbus_0v1 = (Vbus_0v1 + temp32) >>1 ; // 若电压波动较大(用薄膜电容), 滤波会让电压数据滞后
```

电流PI参数的调整方法

◆ 电流P参数= ωL ，L是电机电感，低通滤波频率转折点 ω 一般取PWM 频率的 15~100分之一

● 启转时若偶有滋滋声，电流快速波动，就是PI参数过大了，取值小点再测。

```
49 // Kp = 低通带宽*L = (2*3.1415*F/N)*L, F 是PWM频率, N 取值10~100, 为便于计算取值 N = 10*3.1415 得 Kp = F*L/5,
50 // Ki <= 低通带宽*R, 即 Ki <= Kp*R/L, 为计算方便, 把乘周期 T 先算上, 得 Ki <= Kp*R/(L*F)
51
52 // 单位换算:
53 // 1A电流的ADC 值是 M=(A*r*4096)/5V, 电流 =I 时 ADC 值是 M*I, 做电流 PI 时再增5位小数, 电流数据是 32M*I
54 // 比例运算是 V=Kp*I, 得17位小数的0.1V电压值, 公式两边乘(10*2^17)得 (10*2^17)*V = (10*2^17)*Kp/32M * (32M*I)
55 // 故电流PI时电流数据32M*I前面的系数 Kp_Current =10*2^17*Kp/32M=(10/M)*Kp*(2^12) 代入M值=Kp*50/(A*r), 再代入Kp=F*L/5得
56
57 // Kp_Current = 10*F*L / (A*r)          F =PWM频率, L =电机电感, A*r =运放倍数 * 电流采样电阻 = RESISTER_AMP
58 // Ki_Current <= Kp*R / (L*F) = 10R/(A*r)    R = 电机电阻 = MOTOR_RESISTER
59
60 int32_t volatile Kp_Current = 10*PWM_Frequency*MOTOR_LD/1000/RESISTER_AMP; // 根据实际效果, 可适当调整前面系数10
61 int32_t volatile Ki_Current = 10*MOTOR_RESISTER/RESISTER_AMP;           // 电流5位小数做PI算出17位小数电压, 故值12位小数
62
```

转速PI参数的调整方法

- ◆ 按转速 Ω 与转动惯量 J 与转矩 M 的关系，理论上比例系数应取值 ωJ 。积分系数一般取比例系数的 $1/20 \sim 1/100$

$$J \frac{d\Omega}{dt} + B\Omega = M$$

- ◆ 实际应用转动惯量和转矩常常是变化的。简单点可以预估一个小一点的 PI 系数，测试轻重载效果。若觉得转速响应太慢，可适当增大后再测试，只要调速时转速不出现忽快忽慢的波动就可以

```
73 int32_t static volatile Kp_Speed =200, Ki_Speed =2;  
74 int32_t static Is_Spd Integration ;
```

```
// 转速PI运算输出12位小数电流设定值, 相当于此有12位小数  
// 转速积分结果, Is 电流值
```

- ◆ 起转时最大电流可先取正常转动时最大电流的一半左右，再按起转效果增减。
- ◆ 启转电压的上限，取值参考额定电压的15%左右

```
35 int32_t const CURRENT_Active_f12    = 40*CURRENT_OA1_Value_f12 ;           // 启动时最大电流
36 int32_t const CURRENT_Begain_f12   = 10*CURRENT_OA1_Value_f12 ;           // 状态3启动电流, 轻载能转起来
37 int32_t const CURRENT_Increase_f12 = CURRENT_OA1_Value_f12 ;             // 状态3启动时每转一个扇区的电流增量
38
39 int32_t const CURRENT_MotorLock_f12 = 5*CURRENT_OA1_Value_f12 ;           // 状态5 锁定电流值
40 int32_t const CURRENT_Min_f12      = -(30<<7);                          // 负值防0下漂不停转, 负多了降速时充母线, 做电流PI 时先右移7位
41
42 int32_t const PULL_Ommege_Min_f16  = ((RPM_ACTIVATE_MIN*65536/PWM_Frequency)<<16)/60; // 转速下限变角度增量, 必须>=(1<<17)
43 int32_t const PULL_Ommege_Max_f16  = ((RPM_ACTIVATE_MAX*65536/PWM_Frequency)<<16)/60; // 拖动转速上限变成角度增量
44 int32_t const PULL_Ommege_Inc_f16  = PULL_Ommege_Max_f16/(10*PWM_CYCLE_10th_sec);    // 启转加速度, 转速增量
45
46 int32_t const VOLTAGE_UpLimit_while_Active_f17 = 20<<17;                // 起转限压, 防启动时转速上冲, 同时重载时应能转动
47 int32_t const TIME_First              = 90*1000;                        // 启动时若N 极在电流180度方向, 磁铁能转90度左右到电流垂直位置的时间
```

起转加速度配置

- ◆ 拖动转速下限PULL_0mmega_Min_16, 比能同步的最低转速稍低
- ◆ 加速度PULL_0mmega_Inc_f16 先小点, 磁铁能跟着转, 后期再调整
- ◆ 拖动转速上限, 可先取下限的 $2 \sim 4$ 倍
 - 一圈角度360 用 65536 表示
 - 这里转速是一个PWM 时间转过的角度, 数值很小, 所以又加了16位小数

```
35 int32_t const CURRENT_Active_f12    = 40*CURRENT_OA1_Value_f12 ;           // 启动时最大电流
36 int32_t const CURRENT_Begain_f12    = 10*CURRENT_OA1_Value_f12 ;           // 状态3启动电流, 轻载能转起来
37 int32_t const CURRENT_Increase_f12  =    CURRENT_OA1_Value_f12 ;           // 状态3启动时每转一个扇区的电流增量
38
39 int32_t const CURRENT_MotorLock_f12  = 5*CURRENT_OA1_Value_f12 ;           // 状态5 锁定电流值
40 int32_t const CURRENT_Min_f12        = -(30<<7);                          // 负值防0下漂不停转, 负多了降速时充母线, 做电流PI 时先右移7位
41
42 int32_t const PULL_0mmega_Min_f16    = ((RPM_ACTIVATE_MIN*65536/PWM_Frequency)<<16)/60; // 转速下限变角度增量, 必须>=(1<<17)
43 int32_t const PULL_0mmega_Max_f16    = ((RPM_ACTIVATE_MAX*65536/PWM_Frequency)<<16)/60; // 拖动转速上限变成角度增量
44 int32_t const PULL_0mmega_Inc_f16    = PULL_0mmega_Max_f16/(10*PWM_CYCLE_10th_sec);    // 启转加速度, 转速增量
45
46 int32_t const VOLTAGE_UpLimit_while_Active_f17 = 20<<17;                  // 起转限压, 防启动时转速上冲, 同时重载时应能转动
47 int32_t const TIME_First              = 90*1000;                          // 启动时若N 极在电流180度方向, 磁铁能转90度左右到电流垂直位置的时间
```

◆ 电压、电流、电感计算单位

- 若1A的ADC值是M, 则电流i的ADC值是Mi

- $V - Ri = L \frac{di}{dt} + \varepsilon$ 右端分子分母乘1000000M, 得

$$V - Ri = \frac{1000000L \frac{d(Mi)}{dt} + 1000000M\varepsilon}{1000M*25*40}$$

- 令 **电流ADC值** $Mi = i'$, **微亨值** L' , 电势变 ε' , 公式变为

$$\text{输入 } (10V - 10Ri) * 4 = \frac{L' \left[\frac{di'}{dt} \right] + \varepsilon'}{1000M * 25} \text{ 估算}$$

电压0.1V的数值再乘4用于运算, 电感用微亨值, 电流用ADC值, 常数
 $\text{Unit_Magnify} = 1000M * 25$, 电势 ε' 除 Unit_Magnify 后小数位与输入电压相同

若LI超32位(乘积溢出)电感值可除以8, 16或32, 常量 Unit_Magnify 也除相应值
若L太小(<10uH), 可乘2(用两相电感测量值), 常量 Unit_Magnify 也乘2即可



M451适于电机控制的特性



◆ 72MHz Cortex_M4内核

- 5V工作电压, -40~105度工作温度范围
- 40~256K FLASH 取指令0等待
- RAM 16/32K, 带硬件校验功能

◆ CAN 2.0 接口 (M453)

◆ 96位唯一序列号用于代码加密

◆ 12位 DAC 实时输出中间变量观察数值变化

◆ 其它: WDT, UART, SPI, I2C, RTC, EBI, USB-OTG, PDMA 等

- ◆ `uint32_t Get_SquareRoot(uint32_t Data)` 开方函数。如果实参太小,可对实参左移2, 4, 6, 8后再开方,再把结果右移1, 2, 3, 4……
- ◆ `int16_t Get_Arctan(int64_t Xx, int64_t Yy)` 求反正切, 返回-32768~32767 [-180~180度)
- ◆ `int64_t Updata_Theta_Value(int32_t V_q, int32_t V_d, int32_t I_q, int32_t I_d)`
做一次观测器迭代运算, 对结果不做准确性判断。更新了偏差Theta_e和磁铁角度估值Estimate_Q_Position, 返回值是反电势除Unit_Magnify后的值, 返回值小数位与电压实参一样。
- ◆ `Set_PWM_Frequency_LPF(uint32_t PWM_F, uint32_t LPF)` 配置迭代运算频率和低通角频率。
用dq轴反电势求反正切前, 先做一阶低通运算, 减小数据波动

$$y_n = \frac{y_{n-1}f + x_n\omega}{f + \omega}$$



nuvoTon

Thank You !

更多资料见新唐论坛 www.nuvoton-mcu.com

